



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

### **OFÍCIO Nº 7379/2026-32**

Jaguariúna, na data da assinatura digital.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador

**RODRIGO REIS DE SOUZA**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna

**Assunto: Requerimento nº 076/2026, de autoria do(a) Ilustríssimo(a) Vereador(a) Rose Guerreira**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento em epígrafe e obediência ao art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 63, XIV, da Lei Orgânica do Município de Jaguariúna, a Administração presta os esclarecimentos a seguir, com base nas informações técnicas fornecidas pelo órgão competente.

Inicialmente, a Secretaria de Saúde, por intermédio do Departamento de Atenção Primária em Saúde, destaca que as demandas apresentadas no Requerimento nº 076/2026 são pertinentes e já haviam sido previamente identificadas por esta Administração, encontrando-se em fase de encaminhamento técnico-administrativo para sua adequada solução.

No que se refere aos apontamentos realizados:

#### **1.- Ausência de ventiladores nas salas de atendimento**

Já foi providenciado o encaminhamento para fornecimento de ventiladores, com o objetivo de minimizar o desconforto térmico relatado por usuários e profissionais, sobretudo em períodos de temperaturas elevadas, estando prevista a disponibilização de mais 2 (dois) equipamentos.

#### **2.- Toldo na entrada da unidade**

A necessidade de reparo ou substituição do toldo encontra-se formalmente registrada, tendo sido incluída em levantamento técnico já encaminhado ao setor competente para adoção das providências cabíveis.

#### **3.- Alagamento no estacionamento**

A ocorrência de alagamentos em períodos chuvosos será objeto de avaliação técnica específica, com a devida abertura de Ordem de Serviço para vistoria e definição das intervenções necessárias à solução do problema.

#### **4. Vazamentos na cobertura da unidade**

Foram identificados pontos de goteira na cobertura, estando prevista a abertura de Ordem de

Serviço para inspeção, diagnóstico e execução dos reparos necessários.

Adicionalmente, informa-se que, em 11 de junho de 2025, foi encaminhada comunicação ao setor responsável pela manutenção física das unidades de saúde, contemplando, além da UBS Cruzeiro do Sul, outras unidades do Município, com vistas à adequação de portões, instalação e reparo de toldos, bem como à realização de melhorias estruturais diversas.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda foi formalmente reiterada por meio do Processo SEI nº 3524709.420.00007527/2026-19, com o objetivo de dar continuidade às tratativas administrativas e técnicas necessárias.

Atualmente, a Secretaria de Saúde encontra-se em fase de formalização dos processos administrativos pertinentes, incluindo a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e projetos, visando à futura contratação de serviços e aquisição de materiais relacionados às demandas apontadas, tais como toldos, coberturas, portões e demais adequações estruturais.

Por fim, destaca-se que todas as medidas estão sendo conduzidas de forma planejada, em observância aos trâmites legais e à disponibilidade orçamentária, com o objetivo de assegurar melhores condições de atendimento à população.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**DAVID HILARIO NETO**

Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **David Hilario Neto, Prefeito**, em 26/03/2026, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1071335** e o código CRC **56D3A54B**.